

Anhang 3 Bilddokumentation - Die Bauarbeiten an der historischen Eichenallee in Gut Delling im Jahre 2007
Fotos von A. Boedecker



Der Maschinenpark wurde auf dem Wurzelraum der Eichen der Eichenallee Richtung Ettenhofen geparkt. Dieser hätte durch einen Bauzaun so abgeschirmt werden müssen, dass dort nichts gelagert werden kann, s. DIN 18920 „Schutz von Bäumen an Baustellen“



Die Baustellenzufahrt führt durch die beiden letzten Eichen der Eichenallee Richtung Ettenhofen. Die DIN 18920 „Schutz von Bäumen an Baustellen“ wurde grob missachtet.

Wie geht Seefeld mit dem Natur- und Kulturerbe in der Klimakrise um?
Stellungnahme und Antrag der Agenda21 AK Ortsbild/Ortsentwicklung vom 27.04.2016



Verstoß gegen DIN 18920 „Schutz von Bäumen an Baustellen“ und das Ergebnis

Wie geht Seefeld mit dem Natur- und Kulturerbe in der Klimakrise um?
Stellungnahme und Antrag der Agenda21 AK Ortsbild/Ortsentwicklung vom 27.04.2016

Anhang 3